

CALIDAD DE SERVICIO - AÑO 2013(hasta 30 de Noviembre)

Tabla 3

Causas de salidas forzadas de líneas (Global)

Causa	Cantidad de salidas		Energía no suministrada		Potencia cortada	
	Nro	% Particip	MW-h	% Particip	MW	% Particip
Falla interna en el equipo de potencia	1	8,33	195,0	80,98	110,0	53,71
Tormenta eléctrica	2	16,67	13,5	5,61	64,5	31,49
Incendio de campos	2	16,67	31,3	13,00	29,3	14,31
Animales, plantaciones y otros objetos	1	8,33	0,0	0,00	0,0	0,00
Error humano/maniobra		0,00	0,0	0,00		0,00
Meteoro (tornado, inundación, terremoto,zonda)	4	33,33	0,0	0,00	0,0	0,00
Atentado		0,00	0,0	0,00		0,00
Actuac. incorrecta de los sist. de protecc. y comunic.		0,00	0,0	0,00		0,00
Falla en barras		0,00	0,0	0,00		0,00
Actuación de protecc. en zona de respaldo remoto		0,00	0,0	0,00		0,00
Protecciones de sobretensión, subfrec., sobrefrec.		0,00	0,0	0,00		0,00
Sobrecarga		0,00	0,0	0,00		0,00
Oscilaciones de potencia		0,00	0,0	0,00		0,00
Actuación correcta de automatismos del SADI		0,00	0,0	0,00		0,00
Actuación incorrecta de automatismos del SADI	1	8,33	0,0	0,00	0,0	0,00
Desconocidas		0,00	0,0	0,00		0,00
Otras	1	8,33	0,0	0,00		0,00
Total	12	100,00	239,8	99,58	203,8	99,51